

Radni nalog br: 0336-25

Korisnik: KBC Sestre milosrdnice
Adresa: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
Datum prijave: 21.10.2025.

Datum: 21.10.2025.

Uređaj: GEYSIR CCD1050
Ser. br: 1050809604734 ESB: 091
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Greška A06-A07
Izmjenjen dvostruki el. ventil protoka vode
uređaj odradio ciklus bez greške

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	21.10.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	21.10.2025.	RS	Radni sati	1	KOM
3	21.10.2025.	000469	Elektromagnetni ventil dvostruki	1	KOM

Napomena servisera:

Predao Mario Petravić	Ovjerio	Datum izvršenja 21.10.2025.
	 Tihomir Marjanović	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera