

Radni nalog br: 0344-25

Korisnik: KBC Sestre milosrdnice
Adresa: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
Datum prijave: 22.10.2025.

Datum: 22.10.2025.

Uređaj: GEYSIR CCD1050
Ser. br: 1050815665463 ESB: 168
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara: Greška A07. Elektromagnetni ventil pun smeća i kamenca i ozračivanje dozirnog sustava

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	22.10.2025.	RS	Radni sati	1	KOM

Napomena serviseru: Čišćenje elektromagnetnog ventila hladne vode i ozračivanje dozirnog sustava

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Mario Petravić	Fran Blaskovic 091/4368225	22.10.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru