

Radni nalog br: 0348-25

Korisnik: KBC Rijeka
Adresa: Krešimirova 42, 51000 Rijeka
Datum prijave: 27.10.2025.

Datum: 28.10.2025.

Uređaj: AlignRT TB-A
Ser. br: 260-0762 ESB: 679
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara: Camera disssconnected, jedna kamera se ne spaja na sustav

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	28.10.2025.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	28.10.2025.	RS3	Radni sat 3	1	KOM

Napomena servisera:

Predao Nenad Cuca	Ovjerio	Datum izvršenja 28.10.2025.
	 Miran Gašparović	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera