

Radni nalog br: 0378-25

Korisnik: KBC Rijeka
Adresa: Krešimirova 42, 51000 Rijeka
Datum prijave: 10.11.2025.

Datum: 10.11.2025.

Uređaj: AlignRT TB-C SGRT
Ser. br: 260-0760 ESB: 661
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara: SRS protokoli

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	10.11.2025.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	10.11.2025.	RS3	Radni sat 3	3	KOM

Napomena servisera: Na zahtjev korisnika provjera SRS protokola i CUBE kalibracija

Predao Nenad Cuca	Ovjerio	Datum izvršenja 10.11.2025.
	 Miran Gašparović	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera