

Radni nalog br: 0383-25

Korisnik: KBC Osijek
Adresa: Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek
Datum prijave: 17.11.2025.

Datum: 13.11.2025.

Uređaj: Sterrad 100 NX AC
Ser. br: 1046190019 ESB: 339
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara: Greška H2O2 PM Servis

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	13.11.2025.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	13.11.2025.	RS	Radni sati	8	KOM
3	13.11.2025.	28-53786-001	Ventil za dodjelu hidrogena	1	KOM
4	13.11.2025.	27-00496-040	Crijevo, najlon 1/4-prozirno	1	KOM
5	13.11.2025.	32-51413-0-801	Optički filter (mali)	2	KOM
6	13.11.2025.	32-03557-0-001	Optički filter (Veliki)	1	KOM
7	13.11.2025.	25-50703-001	Filter zraka 0,2 (ASP)	2	KOM
8	13.11.2025.	74-50773-001	Luer, male 14-28 (ASP)	1	KOM
9	13.11.2025.	25-54624-001	Filter uložak	1	KOM
10	13.11.2025.	25-54623-001	Ulje vakumske pumpe	3	KOM
11	13.11.2025.	33-05613-0-001	Adapter konv.filtera	1	KOM
12	13.11.2025.	04-50544-2-801	H2O2 Monitor Assembly	1	KOM
13	13.11.2025.	25-00473-001	Hepa filter	1	KOM
14	13.11.2025.	26-00391-043	Brza spojka-Ravna 1/4 (ASP)	2	KOM

Napomena serviseru: -Na uređaju odrađen redoviti polugodišnji servis sukladno uputama proizvođača. -Svi testovi i kalibracije prošli bez grške. -Testni ciklus broj: 5987 prošao bez problema, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno. Biološka kontrola NEGATIVNA. -Ispisi u prilogu radnog naloga.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Ivica Baričević	13.11.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru