

Radni nalog br: 0402-25

Korisnik: KBC Rijeka
Adresa: Krešimirova 42, 51000 Rijeka
Datum prijave: 21.11.2025.

Uređaj: Vacuklav 24 BL+
Ser. br: 201624-BL 1067 ESB: 318
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Datum: 21.11.2025.

Opis kvara:

Greška 1 (Ne prolazi vacuum test).

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	21.11.2025.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	21.11.2025.	RS	Radni sati	2	KOM

Napomena servisera:

Dijagnostika kvara:

Vacum pumpa van funkcije (Pumpa mehanički zaglavila i izbacuje automatsku prekostrujnu zaštitu). Greška 1

-Potrebna zamjena VACUM PUMPE

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 21.11.2025.
	 Damir Kapetanović	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera