

Radni nalog br: 0422-25

Korisnik: HiPP Croatia
Adresa: Ul. kralja Zvonimira 1, 44400 Glina
Datum prijave: 02.12.2025.

Datum: 02.12.2025.

Uređaj: G7883 CD
Ser. br: 74351672 ESB: 648
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara: Curi voda na mjeraču protoka.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	02.12.2025.	RS	Radni sati	1	KOM
2	02.12.2025.	12115760	Mjerač protoka	1	KOM

Napomena servisera: -Zamjena mjerača protoka.

Predao Besim Husić	Ovjerio <i>Rohak</i> Mateja Rohak	Datum izvršenja 02.12.2025.
-----------------------	---	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera